

**Prioritering af udvendig bygningsvedligeholdelse.  
Somatiske Sygehuse og Behandlingspsykiatri.  
Vedligeholdelsesprojekter der igangsættes i 2014.**

Arbejdssted	Bygningens anvendelse og bygnings nr.	Bygningsdel. Mangler vedr. bygningsens tilstand	Udbedring og projektbeskrivelse	Aktivitet	2014	2015	2016	2017	Supplerende bemærkninger
<b>SLB-Kolding Sygehus</b> Skovvangen 2-8 6000 Kolding	Bygning 4: Medicinsk Afdeling / Ambulatorium Terapiafdelingen	Kolde og utætte vinduer. Tilpasning ifbm. udbygningsarbejder	Udskiftning til nye 3 lags lavernergivinduer incl. nye fuger.	Udførelse - 2014		2,25			
<b>SLB-Kolding Sygehus</b> Skovvangen 2-8 6000 Kolding	Bygning 3, 4, 5, 6 og 7 Taget under høj del ved kommende udbygning.	Tagbelægning er tagpap tagfolie som er nedslidt og tiltagende utæt.	Tagudskiftning med ny tagpap samt kileisole- ring i tykkelser tilpas- set nye energikrav.	Udførelse - ultimo 2014		7,50	2,50		<b>2015:</b> Vestlig del af lysgårde. <b>2016:</b> Østlig del af lysgårde.  Reparationsarbejder indgår i alm. vedligeholdelse.
<b>OUH - Svendborg</b> Valdemarsgade 53 5700 Svendborg	Bygning 25 og 26 Medicinsk lægegang og vagt værelser Mødelokaler og flyverkontorer niveau	Tagbelægning er teglsten som er understrøget. Tagbelægningen er nedslidt og tiltagende utæt. Isolering i tagkon- struktionen er minimal og rummene er meget kolde.	Tagudskiftning med nye tagsten, fast undertag. Efterisolering i tykkelser tilpasset nye energikrav.	Udførelse - 2014	2,50				
<b>OUH - Svendborg</b> Valdemarsgade 53 5700 Svendborg	Arbejder udføres ifbm. generalplan.		Ny hovedindgang. Overdækning ved hovedindgang. Nye flugtvejspartier/døre til atrium. Nye døre ved ny bagindgang.	Udførelse - 2015		1,63			
<b>SVS-Esbjerg Sygehus</b> Finsensgade 35 6700 Esbjerg	Behandlingsbygning 01 Sengebygning 02		Udvikling af intelligent vindue til brug i nye og eksisterende bygningfacader.	Udførelse 2014	1,00				

**Prioritering af udvendig bygningsvedligeholdelse.  
Somatiske Sygehuse og Behandlingspsykiatri.  
Vedligeholdelsesprojekter der igangsættes i 2014.**

Arbejdssted	Bygningens anvendelse og bygnings nr.	Bygningsdel. Mangler vedr. bygnings tilstand	Udbedring og projektbeskrivelse	Aktivitet	2014	2015	2016	2017	Supplerende bemærkninger	
<b>SVS-Esbjerg Sygehus</b> Finsensgade 35 6700 Esbjerg	Behandlingsbygning 01 Sengebygning 02	Eksist. bygningsfacade er utæt og utidsvarende.	Udskiftning af facadeelementer udføres i bæredygtige og tidsvarende materialer der er tilpasset nye og kommende energi krav.	Udføres etapevis pr. år i 2014 - 2017	14,85	11,75	12,50	8,00	Udskiftningen udføres etapevis ifbm. indvendige ombygninger af behandlingsbygning 01 samt sengebygning 02.	
<b>SVS-Esbjerg Sygehus</b> Finsensgade 35 6700 Esbjerg	Behandlingsbygning 01 Sengebygning 02	Eksist. bygningsfacade indeholder PCB.	Sanering af PCB foretages løbende, som led i facaderenoveringen.	Udføres etapevis pr. år i 2014 - 2017	5,80	2,40	2,40	1,80		
<b>SHS-Sønderborg Sygehus</b> Sydvang 1 6400 Sønderborg	Høje bygninger - tårne 10 40	Eksist. facadeplade beklædning er fastgørelser tæret og skruer skal fornyes. Eksist. elastiske fuger ved element samlinger er utætte pga. mistet vedhæftningen.	Fastgørelser ved facadebeklædninger eftergås. Elastiske fuger udskiftes ved elementsamlinger.	Udførelse 2014	1,00					
<b>I 2014 afholdes udgifter for max.</b>										
					<b>Mio. kr.</b>	<b>25,15</b>	<b>25,53</b>	<b>17,40</b>	<b>9,80</b>	