Bilag 4

Analyserapporter

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 23-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 23-06-2020
Ordrenr.: 581109

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: B101
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE/CTH/KJS
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		135159/20				
Dybde:		1.0 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		94.4	%	1	15	DS 204:1980
BTEX, REFLAB 1 GC/MS			-			REFLAB 1 2010
Benzen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Toluen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Ethylbenzen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Sum af BTEX	#	<0.50	mg/kg TS	0.5	30	REFLAB 1 2010
Naphtalen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Tine Jensen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 23-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 23-06-2020
Ordrenr.: 581109

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: B102
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE/CTH/KJS
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		135160/20				
Dybde:		2.0 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		94.5	%	1	15	DS 204:1980
BTEX, REFLAB 1 GC/MS			-			REFLAB 1 2010
Benzen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Toluen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Ethylbenzen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Sum af BTEX	#	<0.50	mg/kg TS	0.5	30	REFLAB 1 2010
Naphtalen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Tine Jensen

Tine Jensen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 23-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 23-06-2020
Ordrenr.: 581109

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: B103
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE/CTH/KJS
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		135161/20				
Dybde:		2.5 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		89.8	%	1	15	DS 204:1980
BTEX, REFLAB 1 GC/MS			-			REFLAB 1 2010
Benzen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Toluen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Ethylbenzen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Sum af BTEX	#	<0.50	mg/kg TS	0.5	30	REFLAB 1 2010
Naphtalen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Tine Jensen

Tine Jensen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 23-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 23-06-2020
Ordrenr.: 581109

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL101
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE/CTH/KJS
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		135162/20				
Dybde:		0 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		90.2	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		12	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.14	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		3.1	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		41	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		4	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		54	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		6.9	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.058	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.090	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.046	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.040	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.23	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		25	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		25	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Laboratoriet vurderer: Prøvens totalkulbrinter består af højtkogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign.

Tine Jensen

Tine Jensen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 23-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 23-06-2020
Ordrenr.: 581109

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL101
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE/CTH/KJS
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		135163/20				
Dybde:		0.4 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		89.4	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		14	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.17	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		4.3	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		5.2	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		4.4	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		61	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		6.9	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.31	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.25	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.15	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.080	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		0.026	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.81	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Tine Jensen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 23-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 23-06-2020
Ordrenr.: 581109

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL101
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE/CTH/KJS
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		135164/20				
Dybde:		0.6 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		88.9	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		7	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.07	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		4.5	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		4.8	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		6	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		40	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		7.0	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.056	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.069	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.021	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.025	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.17	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Tine Jensen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 23-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 23-06-2020
Ordrenr.: 581109

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL103
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE/CTH/KJS
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		135165/20				
Dybde:		0 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		90.4	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		9	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.14	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		3.1	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		7.6	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		3	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		25	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		6.2	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.13	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.13	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.062	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.044	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		0.011	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.37	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Tine Jensen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 23-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 23-06-2020
Ordrenr.: 581109

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL103
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE/CTH/KJS
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		135166/20				
Dybde:		0.4 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		93.9	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		8	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.09	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		2.2	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		3.4	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		2.7	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		23	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		6.8	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.025	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.053	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.016	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.011	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.11	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Tine Jensen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 23-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 23-06-2020
Ordrenr.: 581109

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL103
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE/CTH/KJS
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		135167/20				
Dybde:		0.6 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		92.8	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		5	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.07	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		2.2	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		1.9	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		2.9	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		17	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		6.5	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.014	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.026	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.012	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.012	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.064	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		25	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		25	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Laboratoriet vurderer: Prøvens totalkulbrinter består af højtkogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign.

Tine Jensen

Tine Jensen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 18-06-2020
Version: 1
Modtaget: 12-06-2020
Analyseperiode: 12-06-2020 - 18-06-2020
Ordrenr.: 579919

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: B104
Udtaget: 11.06.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE/KJS
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		130400/20				
Dybde:		2.5 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		95.0	%	1	15	DS 204:1980
BTEX, REFLAB 1 GC/MS			-			REFLAB 1 2010
Benzen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Toluen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Ethylbenzen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Sum af BTEX	#	<0.50	mg/kg TS	0.5	30	REFLAB 1 2010
Naphtalen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Tine Jensen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 18-06-2020
Version: 1
Modtaget: 12-06-2020
Analyseperiode: 12-06-2020 - 18-06-2020
Ordrenr.: 579919

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: B105
Udtaget: 11.06.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE/KJS
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		130401/20				
Dybde:		3.5 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		86.4	%	1	15	DS 204:1980
BTEX, REFLAB 1 GC/MS			-			REFLAB 1 2010
Benzen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Toluen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Ethylbenzen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Sum af BTEX	#	<0.50	mg/kg TS	0.5	30	REFLAB 1 2010
Naphtalen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Tine Jensen

Tine Jensen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 18-06-2020
Version: 1
Modtaget: 12-06-2020
Analyseperiode: 12-06-2020 - 18-06-2020
Ordrenr.: 579919

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: B106
Udtaget: 11.06.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE/KJS
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		130402/20				
Dybde:		0.5 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		92.8	%	1	15	DS 204:1980
BTEX, REFLAB 1 GC/MS			-			REFLAB 1 2010
Benzen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Toluen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Ethylbenzen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Sum af BTEX	#	<0.50	mg/kg TS	0.5	30	REFLAB 1 2010
Naphtalen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Tine Jensen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 03-07-2020
Version: 1
Modtaget: 26-06-2020
Analyseperiode: 26-06-2020 - 03-07-2020
Ordrenr.: 583247

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: B107
Udtaget: 25.06.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		144160/20				
Dybde:		4.0 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		85.2	%	1	15	DS 204:1980
BTEX, REFLAB 1 GC/MS			-			REFLAB 1 2010
Benzen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Toluen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Ethylbenzen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Sum af BTEX	#	<0.50	mg/kg TS	0.5	30	REFLAB 1 2010
Naphtalen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Tine Jensen

Tine Jensen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 03-07-2020
Version: 1
Modtaget: 26-06-2020
Analyseperiode: 26-06-2020 - 03-07-2020
Ordrenr.: 583247

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: B108
Udtaget: 25.06.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		144161/20				
Dybde:		4.0 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		85.4	%	1	15	DS 204:1980
BTEX, REFLAB 1 GC/MS			-			REFLAB 1 2010
Benzen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Toluen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Ethylbenzen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Sum af BTEX	#	<0.50	mg/kg TS	0.5	30	REFLAB 1 2010
Naphtalen		<0.040	mg/kg TS	0.04	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Tine Jensen

Tine Jensen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 07-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 07-07-2020
Ordrenr.: 584217

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøvested: Bakkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL102
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		147782/20				
Dybde:		0 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		90.4	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		11	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.1	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		2.4	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		5.1	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		2.2	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		37	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		6.8	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.027	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.048	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.031	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.024	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		0.011	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.14	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Tine Jensen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 07-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 07-07-2020
Ordrenr.: 584217

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøvested: Bakkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL102
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		147783/20				
Dybde:		0.4 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		91.4	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		16	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.12	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		2.2	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		19	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		2.2	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		61	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		6.2	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.023	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.044	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.032	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.033	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		0.014	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.15	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Tine Jensen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 07-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 07-07-2020
Ordrenr.: 584217

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøvested: Bakkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL102
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		147784/20				
Dybde:		0.6 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		91.7	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		7	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.05	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		1.8	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		2.4	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		1.8	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		34	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		5.9	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		<0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.012	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		<0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.012	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Tine Jensen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 07-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 07-07-2020
Ordrenr.: 584217

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøvested: Bakkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL104
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		147785/20				
Dybde:		0 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		87.7	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		9	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.09	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		2.3	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		4.5	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		2.2	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		23	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		6.3	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.041	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.059	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.029	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.027	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		0.013	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.17	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		5.6	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		5.6	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Laboratoriet vurderer: Prøvens totalkulbrinter består af højtkogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign.

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Tine Jensen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 07-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 07-07-2020
Ordrenr.: 584217

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøvested: Bakkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL104
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		147786/20				
Dybde:		0.4 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		91.7	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		10	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.09	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		2.9	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		4.3	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		2.9	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		28	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		6.5	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.050	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.068	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.029	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.035	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		0.015	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.20	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		21	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		21	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Laboratoriet vurderer: Prøvens totalkulbrinter består af højtkogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign.

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Tine Jensen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 07-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 07-07-2020
Ordrenr.: 584217

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøvested: Bakkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL104
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		147787/20				
Dybde:		0.6 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		92.1	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		5	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.09	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		1.9	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		1.6	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		1.5	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		17	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		5.7	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.020	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.034	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		<0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.064	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Tine Jensen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL105
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156209/20				
Dybde:		0 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		86.5	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		7	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.09	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		2.7	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		4.5	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		2.6	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		17	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		7.0	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.51	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.33	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.17	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.10	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		0.038	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	1.1	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL105
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156210/20				
Dybde:		0.4 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		89.7	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		5	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.07	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		2.8	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		3.4	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		3.3	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		18	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		8.0	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.091	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.095	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.048	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.032	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		0.012	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.28	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL106
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156211/20				
Dybde:		0 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		90.1	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		7	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.1	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		2.9	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		4.9	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		2.9	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		19	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		6.4	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.047	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.055	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.031	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.021	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.15	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL106
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156212/20				
Dybde:		0.4 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		88.9	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		7	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.09	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		3.1	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		3.7	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		3.1	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		25	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		8.1	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.063	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.077	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.039	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.028	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		0.012	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.22	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		31	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		31	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Laboratoriet vurderer: Prøvens totalkulbrinter består af højtkogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign.

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL107
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156213/20				
Dybde:		0 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		89.4	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		6	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.1	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		3.8	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		5.0	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		4.1	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		21	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		6.8	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.095	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.093	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.046	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.032	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		0.014	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.28	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		23	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		23	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Laboratoriet vurderer: Prøvens totalkulbrinter består af højtkogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign.

Majken Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL107
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156214/20				
Dybde:		0.4 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		88.1	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		7	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.1	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		4.2	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		5.3	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		4.5	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		23	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		6.9	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.058	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.097	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.048	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.043	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		0.019	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.26	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL108
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156215/20				
Dybde:		0 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		90.0	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		7	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.11	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		3.3	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		6.6	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		3.6	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		21	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		6.6	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.033	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.065	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.032	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.030	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		0.012	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.17	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL108
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156216/20				
Dybde:		0.4 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		89.5	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		5	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.09	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		3.4	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		3.9	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		3.3	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		19	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		7.1	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.032	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.059	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.034	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.024	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.15	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL109
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156217/20				
Dybde:		0 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		86.4	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		8	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.11	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		3.3	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		7.0	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		3.2	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		26	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		6.9	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.060	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.073	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.035	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.032	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		0.011	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.21	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL109
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156218/20				
Dybde:		0.4 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		91.1	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		4	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.04	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		2.5	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		2.7	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		3.3	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		15	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		7.3	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.029	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.050	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.026	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.019	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.12	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL110
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156219/20				
Dybde:		0 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		87.7	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		10	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.12	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		2.7	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		5.4	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		2.5	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		36	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		7.4	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.047	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.070	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.033	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.025	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.17	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		23	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		23	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Laboratoriet vurderer: Prøvens totalkulbrinter består af højtkogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign.

Majken Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL110
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156220/20				
Dybde:		0.4 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		91.9	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		8	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.08	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		3.2	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		4.4	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		3.3	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		23	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		7.9	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.040	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.091	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.053	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.045	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		0.018	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.25	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		44	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		44	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Laboratoriet vurderer: Prøvens totalkulbrinter består af højtkogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign.

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL111
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156221/20				
Dybde:		0 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		90.4	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		8	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.14	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		3.4	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		4.5	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		9.7	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		31	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		7.9	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.050	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.075	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.038	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.030	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		0.012	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.21	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		31	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		31	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Laboratoriet vurderer: Prøvens totalkulbrinter består af højtkogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign.

Majken Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL111
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156222/20				
Dybde:		0.4 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		91.1	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		5	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.08	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		3.5	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		3.3	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		4.3	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		21	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		7.4	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.028	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.041	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.024	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.017	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.11	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL112
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156223/20				
Dybde:		0 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		90.9	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		3	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.04	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		2.2	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		2.5	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		2.5	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		13	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		8.0	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.030	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.045	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.022	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.016	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.11	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL112
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156224/20				
Dybde:		0.4 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		95.5	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		3	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.04	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		3.5	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		3.4	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		4.5	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		21	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		8.2	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.033	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.037	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.017	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.012	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.099	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL113
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156225/20				
Dybde:		0 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		92.9	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		6	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.06	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		3.0	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		2.8	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		5.6	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		20	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		7.7	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.024	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.039	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.022	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.016	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.10	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL113
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156226/20				
Dybde:		0.4 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		93.8	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		7	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.06	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		2.2	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		2.5	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		2.6	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		18	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		8.1	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.060	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.071	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.038	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.029	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.20	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL114
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156227/20				
Dybde:		0 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		91.0	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		3	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.05	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		2.6	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		2.0	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		3.4	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		13	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		7.8	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.024	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.038	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.019	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.018	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.099	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL114
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156228/20				
Dybde:		0.4 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		93.1	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		3	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.04	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		3.0	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		1.7	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		3.3	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		12	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		7.8	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.022	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.032	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.019	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.016	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.088	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		<20	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		i.p.	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL115
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156229/20				
Dybde:		0 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		86.6	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		6	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.07	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		2.8	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		3.9	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		3	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		46	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		8.1	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.38	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.35	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.21	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.12	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		0.043	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	1.1	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		63	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		63	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Laboratoriet vurderer: Prøvens totalkulbrinter består af højtkogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign.

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 22-07-2020
Version: 1
Modtaget: 15-07-2020
Analyseperiode: 15-07-2020 - 22-07-2020
Ordrenr.: 586712

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: OBL115
Udtaget: 09.07.2020
Prøvetype: Jord
Prøvetager: DGE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		156230/20				
Dybde:		0.4 m u.t				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Emballage		Membranglas	-			
Tørstofindhold		90.3	%	1	15	DS 204:1980
Bly, Pb		8	mg/kg TS	1.0	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Cadmium, Cd		0.10	mg/kg TS	0.02	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Chrom (total), Cr		3.0	mg/kg TS	0.2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Kobber, Cu		2.9	mg/kg TS	0.4	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Nikkel, Ni		3.0	mg/kg TS	0.5	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Zink, Zn		37	mg/kg TS	2	20	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Reaktionstal, pH		7.4	pH			Vand/jord 2.5+D/EN ISO 10523:2012
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4			-			REFLAB 4:2008
Fluoranthen		0.052	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen		0.081	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren		0.039	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren		0.031	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen		0.013	mg/kg TS	0.01	30	REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer	#	0.22	mg/kg TS		30	REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010			-			REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10		<2.0	mg/kg TS	2.0	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20		<5.0	mg/kg TS	5	30	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35		27	mg/kg TS	20	30	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter		27	mg/kg TS		50	REFLAB 1 2010

Kommentar

Laboratoriet vurderer: Prøvens totalkulbrinter består af højtkogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign.

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 08-07-2020
Version: 1
Modtaget: 01-07-2020
Analyseperiode: 01-07-2020 - 08-07-2020
Ordrenr.: 584373

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøvested: B101-1-1
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		148368/20				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
HS BTEXN			-			DS/EN ISO 10301:2000
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen)	#	<0.060	µg/l	0.06	20	DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrintefraktioner			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
HS Chlor. og nedbr.			-			DS/EN ISO 10301:2000
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Chlorethan		<0.10	µg/l	0.10	20	DS/EN ISO 10301:2000
Vinylchlorid		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
trans-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
cis-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,2-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Dichlormethan		<0.10	µg/l	0.1	20	DS/EN ISO 10301:2000

Kommentar

Ingen kommentar

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 08-07-2020
Version: 1
Modtaget: 01-07-2020
Analyseperiode: 01-07-2020 - 08-07-2020
Ordrenr.: 584373

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøvested: B103-1-1
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		148369/20				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
HS BTEXN			-			DS/EN ISO 10301:2000
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen)	#	<0.060	µg/l	0.06	20	DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrintefraktioner			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
HS Chlor. og nedbr.			-			DS/EN ISO 10301:2000
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Chlorethan		<0.10	µg/l	0.10	20	DS/EN ISO 10301:2000
Vinylchlorid		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
trans-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
cis-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,2-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Dichlormethan		<0.10	µg/l	0.1	20	DS/EN ISO 10301:2000

Kommentar

Ingen kommentar

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 08-07-2020
Version: 1
Modtaget: 01-07-2020
Analyseperiode: 01-07-2020 - 08-07-2020
Ordrenr.: 584348

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøvested: B104-1-1
Udtaget: 30.06.2020
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		148337/20				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Oplysninger fra prøvetager:						
Pejling i drift		-	m			-
Pejling målepunkt		-	m o.t.			-
Pumpet inden udtagning		160	l			-
Pumpeydelse		0.48	m3/t			-
Pejling i ro		3.19	m			-
Temperatur ved prøvetagning	#	5.0	°C			Målt i felten
pH ved prøvetagning	#	5.31	pH			Målt i felten
Ledningsevne v. ptagning	#	0.233	mS/m	1	3	Målt i felten
Iltindhold v. ptagning	#	2.82	mg/l			Målt i felten
Iltmætning v. ptagning		26.2	%			Målt i felten
Redoxpotentiale v. prøvetagning	#	275.9	mV			Målt i felten
Laboratoriets målinger:						
HS BTEXN			-			DS/EN ISO 10301:2000
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen)	#	<0.060	µg/l	0.06	20	DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrintefraktioner			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
HS Chlor. og nedbr.			-			DS/EN ISO 10301:2000
Trichlormethan (Chloroform)		0.024	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1,1-trichlorethan		0.040	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlormethan		0.047	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlorethylen		0.030	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Chlorethan		<0.10	µg/l	0.10	20	DS/EN ISO 10301:2000
Vinylchlorid		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
trans-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
cis-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,2-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 148337/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
Dichlormethan	<0.10	µg/l	0.1	20	DS/EN ISO 10301:2000

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 08-07-2020
Version: 1
Modtaget: 01-07-2020
Analyseperiode: 01-07-2020 - 08-07-2020
Ordrenr.: 584348

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøvested: B104-2-2
Udtaget: 30.06.2020
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		148338/20				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Oplysninger fra prøvetager:						
Pejling i drift		3.26	m			-
Pejling målepunkt		-	m o.t.			-
Pumpet inden udtagning		120	l			-
Pumpeydelse		0.36	m3/t			-
Pejling i ro		3.24	m			-
Temperatur ved prøvetagning	#	5.1	°C			Målt i felten
pH ved prøvetagning	#	5.27	pH			Målt i felten
Ledningsevne v. ptagning	#	0.1905	mS/m	1	3	Målt i felten
Iltindhold v. ptagning	#	7.57	mg/l			Målt i felten
Iltmætning v. ptagning		71.1	%			Målt i felten
Redoxpotentiale v. prøvetagning	#	276.2	mV			Målt i felten
Laboratoriets målinger:						
HS BTEXN			-			DS/EN ISO 10301:2000
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen)	#	<0.060	µg/l	0.06	20	DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrintefraktioner			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
HS Chlor. og nedbr.			-			DS/EN ISO 10301:2000
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Chlorethan		<0.10	µg/l	0.10	20	DS/EN ISO 10301:2000
Vinylchlorid		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
trans-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
cis-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,2-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 148338/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
Dichlormethan	<0.10	µg/l	0.1	20	DS/EN ISO 10301:2000

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 08-07-2020
Version: 1
Modtaget: 01-07-2020
Analyseperiode: 01-07-2020 - 08-07-2020
Ordrenr.: 584348

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøvested: B105-1-1
Udtaget: 30.06.2020
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		148339/20				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Oplysninger fra prøvetager:						
Pejling i drift		3.45	m			-
Pejling målepunkt		-	m o.t.			-
Pumpet inden udtagning		160	l			-
Pumpeydelse		0.48	m3/t			-
Pejling i ro		3.30	m			-
Temperatur ved prøvetagning	#	5.0	°C			Målt i felten
pH ved prøvetagning	#	5.70	pH			Målt i felten
Ledningsevne v. ptagning	#	0.1933	mS/m	1	3	Målt i felten
Iltindhold v. ptagning	#	4.79	mg/l			Målt i felten
Iltmætning v. ptagning		45	%			Målt i felten
Redoxpotentiale v. prøvetagning	#	275.3	mV			Målt i felten
Laboratoriets målinger:						
HS BTEXN			-			DS/EN ISO 10301:2000
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen)	#	<0.060	µg/l	0.06	20	DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrintefraktioner			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
HS Chlor. og nedbr.			-			DS/EN ISO 10301:2000
Trichlormethan (Chloroform)		0.032	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1,1-trichlorethan		0.17	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlormethan		0.17	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Chlorethan		<0.10	µg/l	0.10	20	DS/EN ISO 10301:2000
Vinylchlorid		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
trans-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
cis-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,2-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 148339/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
Dichlormethan	<0.10	µg/l	0.1	20	DS/EN ISO 10301:2000

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 08-07-2020
Version: 1
Modtaget: 01-07-2020
Analyseperiode: 01-07-2020 - 08-07-2020
Ordrenr.: 584348

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøvested: B105-2-2
Udtaget: 30.06.2020
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		148340/20				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Oplysninger fra prøvetager:						
Pejling i drift		3.38	m			-
Pejling målepunkt		-	m o.t.			-
Pumpet inden udtagning		120	l			-
Pumpeydelse		0.36	m3/t			-
Pejling i ro		3.27	m			-
Temperatur ved prøvetagning	#	5.6	°C			Målt i felten
pH ved prøvetagning	#	5.40	pH			Målt i felten
Ledningsevne v. ptagning	#	0.1207	mS/m	1	3	Målt i felten
Iltindhold v. ptagning	#	8.51	mg/l			Målt i felten
Iltmætning v. ptagning		82.0	%			Målt i felten
Redoxpotentiale v. prøvetagning	#	281.5	mV			Målt i felten
Laboratoriets målinger:						
HS BTEXN			-			DS/EN ISO 10301:2000
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen)	#	<0.060	µg/l	0.06	20	DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrintefraktioner			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
HS Chlor. og nedbr.			-			DS/EN ISO 10301:2000
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Chlorethan		<0.10	µg/l	0.10	20	DS/EN ISO 10301:2000
Vinylchlorid		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
trans-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
cis-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,2-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	148340/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Dichlormethan	<0.10	µg/l	0.1	20	DS/EN ISO 10301:2000

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 08-07-2020
Version: 1
Modtaget: 01-07-2020
Analyseperiode: 01-07-2020 - 08-07-2020
Ordrenr.: 584348

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøvested: B106-1-1
Udtaget: 30.06.2020
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		148341/20				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Oplysninger fra prøvetager:						
Pejling i drift		3.42	m			-
Pejling målepunkt		-	m o.t.			-
Pumpet inden udtagning		160	l			-
Pumpeydelse		0.48	m3/t			-
Pejling i ro		3.34	m			-
Temperatur ved prøvetagning	#	4.4	°C			Målt i felten
pH ved prøvetagning	#	5.02	pH			Målt i felten
Ledningsevne v. ptagning	#	0.204	mS/m	1	3	Målt i felten
Iltindhold v. ptagning	#	3.25	mg/l			Målt i felten
Iltmætning v. ptagning		30.5	%			Målt i felten
Redoxpotentiale v. prøvetagning	#	293.1	mV			Målt i felten
Laboratoriets målinger:						
HS BTEXN			-			DS/EN ISO 10301:2000
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen)	#	<0.060	µg/l	0.06	20	DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrintefraktioner			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
HS Chlor. og nedbr.			-			DS/EN ISO 10301:2000
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1,1-trichlorethan		0.081	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlormethan		0.077	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Chlorethan		<0.10	µg/l	0.10	20	DS/EN ISO 10301:2000
Vinylchlorid		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
trans-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
cis-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,2-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	148341/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Dichlormethan	<0.10	µg/l	0.1	20	DS/EN ISO 10301:2000

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 08-07-2020
Version: 1
Modtaget: 01-07-2020
Analyseperiode: 01-07-2020 - 08-07-2020
Ordrenr.: 584348

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøvested: B106-2-2
Udtaget: 30.06.2020
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		148342/20				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Oplysninger fra prøvetager:						
Pejling i drift		3.445	m			-
Pejling målepunkt		-	m o.t.			-
Pumpet inden udtagning		120	l			-
Pumpeydelse		0.36	m3/t			-
Pejling i ro		3.40	m			-
Temperatur ved prøvetagning	#	5.8	°C			Målt i felten
pH ved prøvetagning	#	5.77	pH			Målt i felten
Ledningsevne v. ptagning	#	0.345	mS/m	1	3	Målt i felten
Iltindhold v. ptagning	#	6.56	mg/l			Målt i felten
Iltmætning v. ptagning		64.6	%			Målt i felten
Redoxpotentiale v. prøvetagning	#	765.4	mV			Målt i felten
Laboratoriets målinger:						
HS BTEXN			-			DS/EN ISO 10301:2000
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen)	#	<0.060	µg/l	0.06	20	DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrintefraktioner			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
HS Chlor. og nedbr.			-			DS/EN ISO 10301:2000
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Chlorethan		<0.10	µg/l	0.10	20	DS/EN ISO 10301:2000
Vinylchlorid		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
trans-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
cis-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,2-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	148342/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Dichlormethan	<0.10	µg/l	0.1	20	DS/EN ISO 10301:2000

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 08-07-2020
Version: 1
Modtaget: 01-07-2020
Analyseperiode: 01-07-2020 - 08-07-2020
Ordrenr.: 584348

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøvested: B107-1-1
Udtaget: 30.06.2020
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		148343/20				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Oplysninger fra prøvetager:						
Pejling i drift		3.52	m			-
Pejling målepunkt		-	m o.t.			-
Pumpet inden udtagning		160	l			-
Pumpeydelse		0.48	m3/t			-
Pejling i ro		3.50	m			-
Temperatur ved prøvetagning	#	5.0	°C			Målt i felten
pH ved prøvetagning	#	6.64	pH			Målt i felten
Ledningsevne v. ptagning	#	0.217	mS/m	1	3	Målt i felten
Iltindhold v. ptagning	#	3.94	mg/l			Målt i felten
Iltmætning v. ptagning		37.3	%			Målt i felten
Redoxpotentiale v. prøvetagning	#	291	mV			Målt i felten
Laboratoriets målinger:						
HS BTEXN			-			DS/EN ISO 10301:2000
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen)	#	<0.060	µg/l	0.06	20	DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrintefraktioner			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
HS Chlor. og nedbr.			-			DS/EN ISO 10301:2000
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1,1-trichlorethan		0.044	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlormethan		0.051	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlorethylen		0.36	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Chlorethan		<0.10	µg/l	0.10	20	DS/EN ISO 10301:2000
Vinylchlorid		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
trans-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
cis-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,2-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	148343/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Dichlormethan	<0.10	µg/l	0.1	20	DS/EN ISO 10301:2000

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 08-07-2020
Version: 1
Modtaget: 01-07-2020
Analyseperiode: 01-07-2020 - 08-07-2020
Ordrenr.: 584348

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøvested: B107-2-2
Udtaget: 30.06.2020
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		148344/20				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Oplysninger fra prøvetager:						
Pejling i drift		3.66	m			-
Pejling målepunkt		-	m o.t.			-
Pumpet inden udtagning		120	l			-
Pumpeydelse		0.36	m3/t			-
Pejling i ro		3.54	m			-
Temperatur ved prøvetagning	#	5.7	°C			Målt i felten
pH ved prøvetagning	#	6.54	pH			Målt i felten
Ledningsevne v. ptagning	#	0.059	mS/m	1	3	Målt i felten
Iltindhold v. ptagning	#	6.32	mg/l			Målt i felten
Iltmætning v. ptagning		61.6	%			Målt i felten
Redoxpotentiale v. prøvetagning	#	331.9	mV			Målt i felten
Laboratoriets målinger:						
HS BTEXN			-			DS/EN ISO 10301:2000
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen)	#	<0.060	µg/l	0.06	20	DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrintefraktioner			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
HS Chlor. og nedbr.			-			DS/EN ISO 10301:2000
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Chlorethan		<0.10	µg/l	0.10	20	DS/EN ISO 10301:2000
Vinylchlorid		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
trans-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
cis-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,2-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	148344/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Dichlormethan	<0.10	µg/l	0.1	20	DS/EN ISO 10301:2000

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 08-07-2020
Version: 1
Modtaget: 01-07-2020
Analyseperiode: 01-07-2020 - 08-07-2020
Ordrenr.: 584348

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøvested: B108-1-1
Udtaget: 30.06.2020
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		148345/20				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Oplysninger fra prøvetager:						
Pejling i drift		3.66	m			-
Pejling målepunkt		-	m o.t.			-
Pumpet inden udtagning		160	l			-
Pumpeydelse		0.48	m3/t			-
Pejling i ro		3.58	m			-
Temperatur ved prøvetagning	#	4.3	°C			Målt i felten
pH ved prøvetagning	#	7.73	pH			Målt i felten
Ledningsevne v. ptagning	#	0.219	mS/m	1	3	Målt i felten
Iltindhold v. ptagning	#	3.95	mg/l			Målt i felten
Iltmætning v. ptagning		36.8	%			Målt i felten
Redoxpotentiale v. prøvetagning	#	294.4	mV			Målt i felten
Laboratoriets målinger:						
HS BTEXN			-			DS/EN ISO 10301:2000
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen)	#	<0.060	µg/l	0.06	20	DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrintefraktioner			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
HS Chlor. og nedbr.			-			DS/EN ISO 10301:2000
Trichlormethan (Chloroform)		0.031	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlorethylen		0.026	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Chlorethan		<0.10	µg/l	0.10	20	DS/EN ISO 10301:2000
Vinylchlorid		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
trans-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
cis-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,2-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 148345/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
Dichlormethan	<0.10	µg/l	0.1	20	DS/EN ISO 10301:2000

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 08-07-2020
Version: 1
Modtaget: 01-07-2020
Analyseperiode: 01-07-2020 - 08-07-2020
Ordrenr.: 584348

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøvested: B108-2-2
Udtaget: 30.06.2020
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		148346/20				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Oplysninger fra prøvetager:						
Pejling i drift		3.66	m			-
Pejling målepunkt		-	m o.t.			-
Pumpet inden udtagning		120	l			-
Pumpeydelse		0.36	m3/t			-
Pejling i ro		3.57	m			-
Temperatur ved prøvetagning	#	5.3	°C			Målt i felten
pH ved prøvetagning	#	7.69	pH			Målt i felten
Ledningsevne v. ptagning	#	0.288	mS/m	1	3	Målt i felten
Iltindhold v. ptagning	#	7.70	mg/l			Målt i felten
Iltmætning v. ptagning		72.6	%			Målt i felten
Redoxpotentiale v. prøvetagning	#	289.7	mV			Målt i felten
Laboratoriets målinger:						
HS BTEXN			-			DS/EN ISO 10301:2000
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	20	DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen)	#	<0.060	µg/l	0.06	20	DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrintefraktioner			-			AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	30	AK61 - GC/FID/pentan
HS Chlor. og nedbr.			-			DS/EN ISO 10301:2000
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
Chlorethan		<0.10	µg/l	0.10	20	DS/EN ISO 10301:2000
Vinylchlorid		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
trans-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
cis-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,2-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000
1,1-dichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	20	DS/EN ISO 10301:2000

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 148346/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
Dichlormethan	<0.10	µg/l	0.1	20	DS/EN ISO 10301:2000

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.: 581282

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL101
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/KJS/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	135860/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.034	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.028	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.011	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	0.039	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	0.039	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.23	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.011	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.015	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.28	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.11	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	0.39	µg/m3	0.3	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 135860/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	2.3	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.11	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.15	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet:	29-06-2020
Version:	1
Modtaget:	18-06-2020
Analyseperiode:	18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.:	581282

Sagsnavn	20-0159
Lokalitet:	530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID:	PL101
Udtaget:	17.06.2020
Prøvetype:	Kulrør
Prøvetager:	DGE/KJS/CTH
Kunde:	DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		135861/20				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Dybde		1.0	m u.t.			
Lufttype		P	-			-
Kulrør, nedbrydningsprod. CS2			-			- - GC/MS/svovlkulstof
Vinylchlorid	#	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
1,1-dichlorethylen	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
trans-1,2-dichlorethylen	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
cis-1,2-dichlorethylen	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
1,2-dichlorethan	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
1,1-dichlorethan	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.: 581282

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL102
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/KJS/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	135862/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.034	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.040	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	0.050	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	0.050	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	1.8	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.048	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.40	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	0.50	µg/m3	0.3	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 135862/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	18	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.48	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.: 581282

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL102
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/KJS/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		135863/20				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Dybde		1.0	m u.t.			
Lufttype		P	-			-
Kulrør, nedbrydningsprod. CS2			-			- - GC/MS/svovlkulstof
Vinylchlorid	#	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
1,1-dichlorethylen	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
trans-1,2-dichlorethylen	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
cis-1,2-dichlorethylen	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
1,2-dichlorethan	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
1,1-dichlorethan	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.: 581282

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL103
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/KJS/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	135864/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.037	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.019	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.050	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.19	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3	0.3	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 135864/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.50	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.: 581282

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL103
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/KJS/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		135865/20				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Dybde		1.0	m u.t.			
Lufttype		P	-			-
Kulrør, nedbrydningsprod. CS2			-			- - GC/MS/svovlkulstof
Vinylchlorid	#	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
1,1-dichlorethylen	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
trans-1,2-dichlorethylen	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
cis-1,2-dichlorethylen	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
1,2-dichlorethan	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
1,1-dichlorethan	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.: 581282

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL104
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/KJS/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	135866/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.04	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.025	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	0.025	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.16	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.011	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.25	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3	0.3	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 135866/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	1.6	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.11	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet:	29-06-2020
Version:	1
Modtaget:	18-06-2020
Analyseperiode:	18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.:	581282

Sagsnavn	20-0159
Lokalitet:	530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID:	PI104
Udtaget:	17.06.2020
Prøvetype:	Kulrør
Prøvetager:	DGE/KJS/CTH
Kunde:	DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		135867/20				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Dybde		1.0	m u.t.			
Lufttype		P	-			-
Kulrør, nedbrydningsprod. CS2			-			- - GC/MS/svovlkulstof
Vinylchlorid	#	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
1,1-dichlorethylen	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
trans-1,2-dichlorethylen	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
cis-1,2-dichlorethylen	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
1,2-dichlorethan	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
1,1-dichlorethan	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.: 581282

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL105
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/KJS/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	135868/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.042	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.040	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.012	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.10	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.40	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.12	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3	0.3	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 135868/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	1.0	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.: 581282

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL105
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/KJS/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		135869/20				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Dybde		1.0	m u.t.			
Lufttype		P	-			-
Kulrør, nedbrydningsprod. CS2			-			- - GC/MS/svovlkulstof
Vinylchlorid	#	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
1,1-dichlorethylen	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
trans-1,2-dichlorethylen	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
cis-1,2-dichlorethylen	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
1,2-dichlorethan	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
1,1-dichlorethan	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.: 581282

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL111
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/KJS/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	135870/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.036	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.52	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.027	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3	0.3	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 135870/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	5.2	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.27	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet:	29-06-2020
Version:	1
Modtaget:	18-06-2020
Analyseperiode:	18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.:	581282

Sagsnavn	20-0159
Lokalitet:	530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID:	PI111
Udtaget:	17.06.2020
Prøvetype:	Kulrør
Prøvetager:	DGE/KJS/CTH
Kunde:	DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:		135871/20				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
Dybde		1.0	m u.t.			
Lufttype		P	-			-
Kulrør, nedbrydningsprod. CS2			-			- - GC/MS/svovlkulstof
Vinylchlorid	#	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
1,1-dichlorethylen	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
trans-1,2-dichlorethylen	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
cis-1,2-dichlorethylen	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
1,2-dichlorethan	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD
1,1-dichlorethan	#	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1003,MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.: 581282

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL112
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/KJS/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	135872/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.04	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.023	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.48	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.23	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3	0.3	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 135872/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	4.8	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.: 581282

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL112
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/KJS/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	135873/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	0.04	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3	0.4	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.: 581282

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL113
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/KJS/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	135874/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.044	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.087	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.014	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3	0.3	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 135874/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.87	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.14	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.: 581282

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL113
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/KJS/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	135875/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	0.048	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3	0.4	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.: 581282

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL114
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/KJS/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	135876/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.039	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.24	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.078	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3	0.3	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 135876/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	2.4	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.78	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.: 581282

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PI114
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/KJS/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	135877/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	0.039	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3	0.4	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.: 581282

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL115
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/KJS/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	135878/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.043	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.029	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	0.029	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.24	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.033	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.072	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.29	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3	0.3	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 135878/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	2.4	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.33	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.72	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.: 581282

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL115
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/KJS/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	135879/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	0.043	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3	0.4	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.: 581282

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: ULref101
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/KJS/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	135880/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	+1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.1	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3	0.3	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 135880/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.: 581282

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: ULref101
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/KJS/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	135881/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	+1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	0.05	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3	0.4	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.: 581282

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: Blind
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/KJS/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	138485/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	-	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3	0.3	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 138485/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3	0.5	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.10	µg/m3	0.1	20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3	50	20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 18-06-2020
Analyseperiode: 18-06-2020 - 29-06-2020
Ordrenr.: 581282

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: Blind
Udtaget: 17.06.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/KJS/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	138486/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	-	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3	0.4	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3	1	40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL106
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148134/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.8	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.044	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.030	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.013	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.011	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.018	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.032	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.13	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.11	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 148134/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.18	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.32	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL106
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148135/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.8	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	0.044	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL107
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148136/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.8	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.044	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.016	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.11	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	0.11	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	0.11	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.056	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.011	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.16	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	1.1	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	1.1	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 148136/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.56	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.11	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL107
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148137/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.8	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	0.044	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL108
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148138/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.039	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.013	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.21	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.13	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 148138/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	2.1	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL108
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148139/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	0.039	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL109
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148140/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.95	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.039	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.021	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.15	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.21	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 148140/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	1.5	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL109
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148141/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.95	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	0.039	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL110
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148142/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.95	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.036	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.014	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.014	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.18	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.14	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.14	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 148142/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	1.8	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL110
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148143/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.95	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	0.036	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL116
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148144/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.054	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.015	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.10	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.025	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.058	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.15	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 148144/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	1.0	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.25	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.58	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL116
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148145/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	0.054	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL117
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148146/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.038	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.021	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.43	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.016	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.21	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.21	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 148146/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	4.3	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.16	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	2.1	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL117
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148147/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	0.038	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL118
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148148/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.042	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.024	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.43	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.011	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.056	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.24	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 148148/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	4.3	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.11	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.56	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL118
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148149/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	0.042	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL119
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148150/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.042	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.017	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.011	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.24	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.020	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.17	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.11	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 148150/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	2.4	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.20	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL119
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148151/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	0.042	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL120
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148152/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.034	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.028	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.018	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.088	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.021	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.28	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.18	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 148152/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.88	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.21	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL120
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148153/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	0.034	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: Ulref102
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148154/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	+1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	0.05	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.020	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.011	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.027	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	0.027	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.015	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.20	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.11	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.27	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 148154/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.15	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyche

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 10-07-2020
Version: 1
Modtaget: 02-07-2020
Analyseperiode: 02-07-2020 - 10-07-2020
Ordrenr.: 584279

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: Ulref102
Udtaget: 01.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	148155/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	+1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	0.05	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Løyche

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL121
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153350/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.014	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.020	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.14	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153350/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.20	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL121
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153351/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL122
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153352/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.038	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	0.038	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	0.038	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.095	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.021	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.67	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.38	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	0.38	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153352/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.95	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.21	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	6.7	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL122
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153353/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL123
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153354/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.054	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	0.054	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	0.054	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.18	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.049	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.57	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.54	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	0.54	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153354/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	1.8	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.49	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	5.7	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL123
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153355/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL124
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153356/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.094	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.017	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.30	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153356/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.94	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.17	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	3.0	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL124
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153357/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL125
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153358/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.19	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.13	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153358/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	1.9	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	1.3	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL125
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153359/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL127
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153360/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.30	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.20	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153360/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	3.0	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	2.0	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL127
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153361/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL128
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153362/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.13	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	0.13	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	0.13	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.30	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.47	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	1.3	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	1.3	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153362/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	3.0	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	4.7	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL128
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153363/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL129
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153364/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.020	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	0.49	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	4.1	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.80	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	4.9	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	5.4	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.20	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.16	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.20	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	4.9	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	41	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	8.0	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	54	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153364/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	2.0	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	1.6	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL129
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153365/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL130
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153366/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.016	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.027	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	0.63	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	5.0	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.91	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	5.9	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	6.5	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.27	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.011	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.26	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.16	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.27	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	6.3	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	9.1	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	65	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153366/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	2.7	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.11	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	2.6	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL130
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153367/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL131
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153368/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.8	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.014	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.32	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.056	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	0.38	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	0.38	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.048	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.030	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.14	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	3.2	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.56	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	3.8	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153368/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.48	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.30	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL131
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153369/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.8	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL132
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153370/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.034	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	0.68	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	5.6	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	1.0	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	6.6	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	7.3	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.40	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.014	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.39	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.34	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	6.8	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	56	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	73	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153370/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	4.0	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.14	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	3.9	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL132
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153371/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL133
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153372/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	90	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.012	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	0.16	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	1.6	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.29	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	1.9	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	2.1	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.57	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.16	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.11	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.13	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	1.8	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	17	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	3.3	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	22	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.56	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.56	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153372/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.56	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	6.4	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.11	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.11	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.11	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	1.7	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<56	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<56	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<56	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<56	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<56	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<56	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<56	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL133
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153373/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL134
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153374/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.7	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.081	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.029	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.013	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.18	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.044	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.81	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.29	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.13	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153374/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	1.8	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.44	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL134
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153375/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.7	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL135
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153376/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.011	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	0.078	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.31	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.12	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.11	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153376/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	0.78	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	3.1	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	1.2	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL135
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153377/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL136
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153378/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	0.29	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.18	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.013	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.035	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153378/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	2.9	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	1.8	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.13	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.35	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL136
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153379/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL137
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153380/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.24	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.098	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153380/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	2.4	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.98	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL137
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153381/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL138
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153382/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.018	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.15	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.022	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.051	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.18	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153382/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	1.5	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.22	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.51	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL138
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153383/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL139
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153384/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.043	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	0.043	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	0.043	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.30	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.23	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.43	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	0.43	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153384/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	3.0	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	2.3	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL139
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153385/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL140
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153386/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.056	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	0.056	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	0.056	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.21	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.29	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.56	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	0.56	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153386/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	2.1	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	2.9	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL140
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153387/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL141
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153388/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.022	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.011	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153388/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.22	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.11	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL141
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153389/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.040	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL142
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153390/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.28	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.025	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.35	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153390/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	2.8	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.25	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	3.5	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL142
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153391/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL143
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153392/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.17	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.038	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.044	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153392/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	1.7	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.38	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.44	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL143
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153393/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL144
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153394/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.43	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.019	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.13	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153394/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	4.3	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.19	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	1.3	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL144
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153395/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL145
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153396/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.42	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.020	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.37	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153396/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	4.2	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.20	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	3.7	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL145
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153397/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL146
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153398/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.18	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.017	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.45	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153398/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	1.8	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.17	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	4.5	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL146
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153399/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL147
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153400/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.029	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	0.029	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.16	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.013	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.54	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.29	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153400/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	1.6	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.13	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	5.4	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL147
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153401/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL148
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153402/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.27	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.012	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.31	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153402/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	2.7	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.12	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	3.1	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL148
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153403/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL149
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153404/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.7	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.016	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	0.034	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.19	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.043	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	0.23	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	0.27	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.047	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.036	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.026	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.16	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	0.34	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	1.9	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.43	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	2.7	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153404/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.47	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.36	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.26	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL149
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153405/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.7	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL150
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153406/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	0.057	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.34	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.069	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	0.41	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	0.47	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.12	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.13	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	0.57	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	3.4	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	0.69	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	4.7	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153406/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	1.2	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	1.3	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL150
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153407/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL151
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153408/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.8	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.012	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.016	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	0.011	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.050	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.12	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.16	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	0.11	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153408/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.50	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL151
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153409/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.8	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL152
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153410/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	0.024	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.21	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.23	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	0.24	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153410/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	2.1	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	2.3	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL152
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153411/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL153
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153412/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	0.015	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.058	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	0.058	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	0.073	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.33	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.20	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	0.15	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	0.58	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	0.73	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153412/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	3.3	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	2.0	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL153
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153413/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL154
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153414/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.23	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.019	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.31	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153414/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	2.3	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.19	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	3.1	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL154
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153415/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL155
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153416/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.053	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.056	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153416/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.53	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.56	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL155
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153417/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL156
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153418/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.47	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.43	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153418/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	4.7	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	4.3	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL156
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153419/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL157
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153420/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.053	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153420/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.53	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL157
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153421/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL158
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153422/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.7	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	0.11	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.85	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.012	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.28	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153422/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	1.1	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	8.5	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.12	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	2.8	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL158
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153423/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.7	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL159
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153424/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.7	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.015	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.012	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.47	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.028	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.042	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.15	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.12	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153424/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	4.7	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.28	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.42	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL159
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153425/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.7	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL160
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153426/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.8	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.32	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.027	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.013	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153426/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	3.2	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.27	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.13	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL160
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153427/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.8	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL161
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153428/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.38	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.39	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153428/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	3.8	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	3.9	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL161
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153429/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL162
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153430/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.38	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.49	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153430/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	3.8	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	4.9	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL162
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153431/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL163
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153432/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.41	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.68	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153432/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	4.1	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	6.8	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL163
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153433/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL164
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153434/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.64	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.019	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.70	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153434/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	6.4	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.19	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	7.0	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL164
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153435/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL165
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153436/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.014	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.019	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.098	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.013	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.78	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.14	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.19	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153436/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.98	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	0.13	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	7.8	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL165
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153437/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL166
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153438/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.011	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.32	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	1.2	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.11	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153438/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	3.2	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	12	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL166
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153439/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL167
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153440/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.011	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.36	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	1.2	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.11	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153440/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	3.6	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	12	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL167
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153441/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL168
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153442/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.20	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.96	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153442/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	2.0	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	9.6	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL168
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153443/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL169
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153444/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.8	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.57	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.80	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153444/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	5.7	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	8.0	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL169
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153445/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.8	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL170
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153446/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.89	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.71	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153446/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	8.9	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	7.1	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585847

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL170
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJS/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153447/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.9	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL171
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153465/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.013	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	0.079	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.45	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.59	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.13	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	0.79	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153465/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	4.5	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	5.9	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL171
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153466/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL172
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153467/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.081	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.52	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153467/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.81	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	5.2	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL172
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153468/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL173
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153469/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	1.0	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.094	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153469/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.94	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL173
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153470/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL174
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153471/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.67	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.021	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.17	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153471/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	6.7	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.21	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	1.7	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL174
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153472/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL175
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153473/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.12	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153473/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	1.2	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL175
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153474/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL176
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153475/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.33	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.034	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.061	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153475/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	3.3	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.34	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.61	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL176
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153476/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL177
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153477/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.012	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.38	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.016	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.30	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.12	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153477/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	3.8	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.16	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	3.0	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL177
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153478/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL178
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153479/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.33	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.013	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.59	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153479/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	3.3	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.13	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	5.9	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL178
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153480/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL179
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153481/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.82	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.019	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.11	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153481/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	8.2	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.19	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	1.1	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL179
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153482/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL180
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153483/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.26	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.099	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153483/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	2.6	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.99	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL180
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153484/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL181
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153485/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	1.4	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.053	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153485/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	14	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.53	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL181
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153486/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL182
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153487/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.28	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.023	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.46	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153487/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	2.8	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.23	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	4.6	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL182
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153488/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL183
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153489/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.014	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.28	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.030	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.85	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.14	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153489/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	2.8	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.30	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	8.5	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL183
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153490/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL184
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153491/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.097	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.14	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153491/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.97	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	1.4	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL184
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153492/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	1.0	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL185
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153493/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.8	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.012	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.14	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.14	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.12	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153493/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	1.4	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	1.4	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL185
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153494/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.8	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL186
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153495/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.8	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	0.21	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.094	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153495/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	2.1	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	0.94	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: PL186
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153496/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	0.8	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: ULREF103
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153497/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	+1.1	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Kulrør, BTEX og chlorerede		-			- - GC/MS/svovlkulstof
Flow	1.0	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	100	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Benzen	0.018	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.021	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.020	µg/rør	0.02	20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.030	µg/rør	0.03	20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
C10-aromater	<0.050	µg/rør	0.05	20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.049	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	20	NIOSH 1003,MOD
Kulrør, kulbrinter		-			NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<5.0	µg/rør	5	20	NIOSH 1500 MOD
Benzen	0.18	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Toluen	0.21	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Ethylbenzen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
m/p-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
o-xylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.30	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Naphtalen	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
C9-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 153497/20

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel (%)	Metode Navn
C10-aromater	<0.50	µg/m3		20	NIOSH 1501 MOD
Chloroform	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
1,1,1-trichlorethan	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlormethan	0.49	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Trichlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Tetrachlorethylen	<0.10	µg/m3		20	NIOSH 1003,MOD
Kulbrinter > C6H6 - C10	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C10 - C15	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C15 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C20 - C25	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter > C25 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C20	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD
Kulbrinter, sum C6H6 - C35	<50	µg/m3		20	NIOSH 1500 MOD

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

TEST Reg.nr. 361

ANALYSERAPPORT

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg
Att.: Anders Bach Damgaard

Udskrevet: 16-07-2020
Version: 1
Modtaget: 09-07-2020
Analyseperiode: 09-07-2020 - 16-07-2020
Ordrenr.: 585850

Sagsnavn 20-0159
Lokalitet: 530-81072, Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted
Prøve ID: ULREF103
Udtaget: 07.07.2020 - 08.07.2020
Prøvetype: Kulrør
Prøvetager: DGE/CTH/KJ/FVE
Kunde: DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg, Att. Anders Bach Damgaard

Prøvenr.:	153498/20				
Parameter	**Resultat**	**Enhed**	**DL**	**Urel (%)**	**Metode Navn**
FELTMÅLINGER:		-			-
Dybde	+1.1	m u.t.			
Lufttype	P	-			-
Flow	0.1	l/min			-
Start tidspunkt	-	-			-
Slut tidspunkt	-	-			-
Prøvevolumen	10	l			-
Modtryk	-	mbar			-
Laboratoriets målinger:					
Kulrør, chlorerede nedbrydning		-		40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.0040	µg/rør	0.004	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<0.010	µg/rør	0.01	40	NIOSH 1501
Vinylchlorid	<0.40	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
trans-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
cis-1,2-dichlorethylen	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,2-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501
1,1-dichlorethan	<1.0	µg/m3		40	NIOSH 1501

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Bilag 5

Feltskema for grundvandsprøvetagning

FELTJOURNAL, VANDPRØVETAGNING

DGE

SAGSNAVN: Bekkegårdsvej 41, Grindsted		SAGSNR: 20-0159
LOKALITET 5550-8672	UDFØRT AF: CTH	DATO: 30/06-20

Boring [prøve ID]	B168-1	B168-2	B167-1	B167-2	B165-1
Boringsdiameter [tommer]	6	6	6	6	6
Filtertype og dimension [mm]	63	63	63	63	63
Målepunkt (mp)	Top filterrør	Top filterrør	Top filterrør	Top filterrør	Top filterrør
Afstand fra mp til terræn* (m)	0,16	0,15	0,16	0,10	0,13
* Målt afstand med GPS (m)					
Bund af boring [m u. mp]	8,690	4,790	8,810	4,770	9,140
Rovandspejl før pumpn. [m u. mp]	3,680	3,670	3,500	3,640	3,30
Vandsøjlens højde [m]					
Kote på målepunkt (mp) [m DVR90]					
Kote på rovandspejl [m DVR90]					
Pumpetype	Deplo	Comet	Deplo	Comet	Deplo
Slangetype og dimension	PE Ø12mm	PE Ø12mm	PE Ø12mm	PE Ø12mm	PE Ø12mm
Pumpeplacering [m u. mp]	Bund	Bund	Bund	Bund	Bund
Start forpumpning [klokken]	~ 6.00	~ 6.55	6.40	6.50	7.30
Slut forpumpning [klokken]	~ 6.20	~ 6.30	7.00	7.10	7.60
Pumpeydelse [liter/minut]	7-8	4-5	7-8	5-6	7-8
Forpumpet mængde [liter]	~160	~120	~160	~120	~160
Kontinuerlig pumpning [ja/nej]	ja	ja	ja	ja	ja
Vandspejl v. prøvetagning [m u. mp]	3,66	3,66	3,52	3,66	3,45
Tid - prøvetagning [minutter]	~10	~10	~10	~10	~10
Farve	Klar	Klar	Klar	Klar	Klar
Lugt – intensitet	-.	-.	-.	-.	-.
Lugt – type	-.	-.	-.	-.	-.
Ilt [%]	39,8	72,6	37,3	61,6	45,0
Ilt total [mg/l]	3,95	7,70	3,94	6,32	4,79
pH-værdi [-]	7,73	7,69	6,64	6,54	5,70
Ledningsevne [mS/cm]	219 µS	288 µS	277 µS	89 µS	193,2 µS
Temperatur [°C]	4,3	5,3	6,0	5,7	5,0
Redox potentiale [mV]	294,4	289,7	291,0	331,9	275,3
Bemærkninger: (f.eks. påvirkning af overfladvand, defekt prop, behøves nøgle til boring, prøve filtreret ?, o.l.)					

Iht. vejl. nr. 7/1998 skal der for højtydende boringer minimum forpumpes med en vandmængde, der svarer til 10 gange vandmængden i filter- og forerør (blindrør). Vandmængde beregnes ved at gange den målte vandsøjle med tabelværdierne. Lavtydende boringer tørppumpes 1-4 gange.

ø 25 mm	0,5 l/m vs
Ø 32 mm	0,8 l/m vs
ø 63 mm	3,1 l/m vs
ø 90 mm	6,4 l/m vs
ø110 mm	9,5 l/m vs

FELTJOURNAL, VANDPRØVETAGNING

DGE

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET	UDFØRT AF:	DATO:

Boring [prøve ID]	B105-2	B104-1	B104-2	B106-1	B106-2
Boringsdiameter [tommer]	6	6	6	6	6
Filtertype og dimension [mm]	63	63	63	63	63
Målepunkt (mp)	Top filterrør	Top filterrør	Top filterrør	Top filterrør	Top filterrør
Afstand fra mp til terræn* (m)	0,180	0,170	0,140	0,120	0,120
* Målt afstand med GPS (m)					
Bund af boring [m u. mp]	4,760	8,930	4,700	8,930	4,860
Rovandspejl før pumpn. [m u. mp]	3,270	3,190	3,240	3,340	3,440
Vandsøjlens højde [m]					
Kote på målepunkt (mp) [m DVR90]					
Kote på rovandspejl [m DVR90]					
Pumpetype	Comet	Rule	Comet	Rule	Comet
Slangetype og dimension	PE Ø12mm	PE Ø12mm	PE Ø12mm	PE Ø12mm	PE Ø12mm
Pumpeplacering [m u. mp]	Bund	Bund	Bund	Bund	Bund
Start forpumpning [klokken]	7.40	8.30	8.40	9.50	9.40
Slut forpumpning [klokken]	9.00	8.50	9.00	9.50	10.00
Pumpeydelse [liter/minut]	5-6	7-8	5-6	7-8	5-6
Forpumpet mængde [liter]	120	160	120	160	120
Kontinuerlig pumpning [ja/nej]	ja	ja	ja	ja	ja
Vandspejl v. prøvetagning [m u. mp]	3,390	3,260	3,260	3,420	3,440
Tid - prøvetagning [minutter]	120	120	120	120	120
Farve	klar	klar	klar	klar	klar
Lugt – intensitet	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Lugt – type	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Ilt [%]	82,0	26,2	71,1	34,5	64,6
Ilt total [mg/l]	8,18	2,82	7,07	3,26	6,52
pH-værdi [-]	5,40	5,31	5,77	5,02	6,17
Ledningsevne [mS/cm]	120,7 µS	722 µS	196,6 µS	204 µS	345 µS
Temperatur [°C]	5,6	5,0	5,1	4,4	5,8
Redox potentiale [mV]	281,6	276,1	276,2	243,1	260,4
Bemærkninger: (f.eks. påvirkning af overfladvand, defekt prop, behøves nøgle til boring, prøve filtreret ?, o.l.)					

Iht. vejl. nr. 7/1998 skal der for højtydende boringer minimum forpumpes med en vandmængde, der svarer til 10 gange vandmængden i filter- og forerør (blindrør). Vandmængde beregnes ved at gange den målte vandsøjle med tabelværdierne. Lavtydende boringer tørppumpes 1-4 gange.

ø 25 mm	0,5 l/m vs
Ø 32 mm	0,8 l/m vs
ø 63 mm	3,1 l/m vs
ø 90 mm	6,4 l/m vs
ø110 mm	9,5 l/m vs

FELTJOURNAL, VANDPRØVETAGNING

DGE

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET	UDFØRT AF:	DATO:

Boring [prøve ID]	B63	B61			
Boringsdiameter [tommer]	6	6	6	6	6
Filtertype og dimension [mm]	63	63	63	63	63
Målepunkt (mp)	Top filterrør	Top filterrør	Top filterrør	Top filterrør	Top filterrør
Afstand fra mp til terræn* (m)	0,10	0,15			
* Målt afstand med GPS (m)					
Bund af boring [m u. mp]	3,630	3,620			
Rovandspejl før pumpn. [m u. mp]	3,440	3,380			
Vandsøjlens højde [m]	0,19	0,24			
Kote på målepunkt (mp) [m DVR90]					
Kote på rovandspejl [m DVR90]					
Pumpetype	Comet	Comet			
Slangetype og dimension	PE Ø12mm	PE Ø12mm	PE Ø12mm	PE Ø12mm	PE Ø12mm
Pumpeplacering [m u. mp]	Bund	Bund			
Start forpumpning [klokken]	-	-			
Slut forpumpning [klokken]	-	-			
Pumpeydelse [liter/minut]	ca	ca			
Forpumpet mængde [liter]	~20	220			
Kontinuerlig pumpning [ja/nej]	ja	ja			
Vandspejl v. prøvetagning [m u. mp]	3,530	3,450			
Tid - prøvetagning [minutter]	~ 5	~ 5			
Farve	sv. gruset	sv. grusset			
Lugt – intensitet	?	?			
Lugt – type	?	?			
Ilt [%]					
Ilt total [mg/l]					
pH-værdi [-]					
Ledningsevne [mS/cm]					
Temperatur [°C]					
Redox potentiale [mV]					
Bemærkninger: (f.eks. påvirkning af overfladvand, defekt prop, behøves nøgle til boring, prøve filtreret ?, o.l.)					

Iht. vejl. nr. 7/1998 skal der for højtydende boringer minimum forpumpes med en vandmængde, der svarer til 10 gange vandmængden i filter- og forerør (blindrør). Vandmængde beregnes ved at gange den målte vandsøjle med tabelværdierne. Lavtydende boringer tørppumpes 1-4 gange.		
	ø 25 mm	0,5 l/m vs
	Ø 32 mm	0,8 l/m vs
	ø 63 mm	3,1 l/m vs
	ø 90 mm	6,4 l/m vs
	ø110 mm	9,5 l/m vs

NIVELLEMENT - Beregning

SAGSNAVN: Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted	SAGSNR.: 20-0159	
LOKALITET: 530-81072	UDFØRT AF: CTH	DATO: 08-07-2020

Boring	Stadieaflæsning	Sigte-kote	Punkt-kote	Bemærkninger
Fix.pkt				
B101	1,728	41,548	39,82	
B103	1,755	41,548	39,793	
B103	1,748	41,541	39,793	
B104-2	1,931	41,541	39,61	
B104-1	1,978	41,541	39,563	
B106-1	1,992	41,541	39,549	
B106-2	1,93	41,541	39,611	
B105-1	1,87	41,541	39,671	
B105-2	1,906	41,541	39,635	
B105-1	1,882	41,553	39,671	
B107-1	1,85	41,553	39,703	
B107-2	1,81	41,553	39,743	
B107-2	1,696	41,439	39,743	
B108-1	1,84	41,439	39,599	
B108-2	1,842	41,439	39,597	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

Bilag 6

Prøvetagningsskema for poreluftmålinger inkl. vejrdata

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

DGE
MILJØ- OG INGENIØRFIRMA

SAGSNAVN: Bekkagervej, 7200 Grindsted		SAGSNR: 20-0159
LOKALITET: 530-81072	UDFØRT AF: KJS/CTH	DATO: 17/06-2020 + 01/07-2020

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL101	1,0	5L	0	100	100	0	0,034	1,0	
PL101	1,0	—	0	10	10	—	—	0,1	
PL102	1,0	5L	0	100	100	0	0,034	1,0	
PL102	1,0	—	0	10	10	—	—	0,1	
PL103	1,0	5L	0	100	100	0	0,037	1,0	
PL103	1,0	—	0	10	10	—	—	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)

Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

DGE
MILJØ- OG INGENIØRFIRMA

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL104	1,0	5L	0	100	100	0	0,04	1,0	
PL104	—	—	9	10	10	—	—	0,1	
PL105	1,0	5L	9	100	100	9	0,042	1,0	
PL105	—	—	9	10	10	—	—	0,1	
PL106	0,8	8	0	100	100	0	0,044	1,0	
PL106	—	—	0	10	10	—	—	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)

Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

2/

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

DGE MILJØ- OG INGENIØRFIRMA

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse
PL107	0,8	6	0	100	100	0	0,044	1,0	
PL107	–	–	0	10	10	–	0,044	0,1	
PL108	1,0	6	0	100	100	0	0,034	1,0	
PL108	–	–	0	10	10	–	0,039	0,1	
PL109	0,96	6	0	100	100	0	0,039	1,0	
PL109	–	–	0	10	10	–	0,039	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)



Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

DGE MILJØ- OG INGENIØRFIRMA

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL110	0,96	5	6	108	100	0	0,036	1,0	
PL110	0,95	-	0	10	10	-	0,036	0,1	
PL111	1,0	5L	6	100	100	6	0,036	1,0	
PL111	-	-	0	10	10	-	-	0,1	
PL112	1,0	5L	6	100	100	0	0,04	1,0	
PL112	-	-	6	10	10	-	-	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)

Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

4/

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

DGE
MILJØ- OG INGENIØRFIRMA

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL113	1,9	5L	0	100	100	0	0,048	1,0	
PL113	—	—	0	10	10	—	—	0,1	
PL114	1,9	5L	0	100	100	0	0,039	1,0	
PL114	—	—	0	10	10	—	—	0,1	
PL115	1,9	5L	0	100	100	0	0,043	1,0	
PL115	—	—	0	10	10	—	—	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)



Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

5/

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

DGE MILJØ- OG INGENIØRFIRMA

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
UCREF101	+1,0	–	158	259	101	–	0,1	1,0	
UCREF101	–	–	400	410	10	–	0,05	0,1	
UCREF102	+1,0	–	0	100	100	0	0,05	1,0	
UCREF102	–	–	0	10	10	–	0,05	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)

Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlænge-de [m]	Rumbred-de [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

DGE
MILJØ- OG INGENIØRFIRMA

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
P1116	0,9	5	0	100	100	0	0,054	1,0	
P1116	0,9	-	0	10	10	-	0,054	0,1	
P1117	0,9	5	0	100	100	0	0,038	1,0	
P1117	0,9	-	0	10	10	-	0,038	0,1	
P1118	0,9	5	0	100	100	0	0,042	1,0	
P1118	0,9	-	0	10	10	-	0,042	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)



Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlænge-de [m]	Rumbred-de [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
P1119	1,0	6	0	100	100	0	0,042	1,0	
P1119	1,0	-	0	10	10	-	0,042	0,1	
P1120	1,0	6	0	100	100	0	0,034	1,0	
P1120	1,0	-	0	10	10	-	0,034	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)

Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

OGE MILJØ- OG INGENIØRFIRMA

SAGSNAVN: Bellavistvej, 7200 Grindsted		SAGSNR: 20-0159
LOKALITET: 530-81072	UDFØRT AF: KJJ/GH/FVE	DATO: 7-8/7-20

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL144	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,035	1,0	
PL144	—	—	0	10	10	—	0,035	0,1	
PL142	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,033	1,0	
PL142	—	—	0	10	10	—	0,033	0,1	
PL141	0,9	5L	0	100	101	~0,02	0,078	1,9	
PL141	—	—	0	10	10	—	0,078	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)



Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL143	1,9	5L	0	100	100	~0,01	0,039	1,0	
PL143	—	—	0	10	10	—	0,039	0,1	
PL138	0,9	5L	0	100	100	~0,02	0,047	1,9	
PL138	—	—	0	10	10	—	0,047	0,1	
PL137	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,039	1,9	
PL137	—	—	0	10	10	—	0,039	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)

Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL136	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,032	1,0	
PL136	—	—	0	10	10	—	0,032	0,1	
PL135	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,029	1,0	
PL135	—	—	0	10	10	—	0,029	0,1	
PL134	0,7	5L	0	100	100	~0,03	0,105	1,0	
PL134	—	—	0	10	10	—	0,105	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)

Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

DGE MILJØ- OG INGENIØRFIRMA

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL185	0,8	5L	0	106	160	~0,01	0,027	1,9	
PL185	—	—	0	10	10	—	0,027	0,1	
PL186	0,8	5L	0	106	160	~0,01	0,063	1,0	
PL186	—	—	0	10	16	—	0,063	0,1	
~~PL187~~	~~0,8~~	~~5L~~	0			~0,01	~~0,077~~	~~1,0~~	
~~PL187~~	—	—	0			~~0,01~~	0,077	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)



Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

PL187: flyttet og hævet og dræbt pga. vand.

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
ULREF103	+1,1	—	0	166	166	—	0,026	1,0	
ULREF103	←	—	0	10	10	—	0,026	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)



Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL127	1,9	5L	0	100	100	~0,01	0,077	1,0	
PL124	—	—	0	10	10	~0,01	0,077	0,1	
PL123	1,9	5L	0	100	100	~0,01	0,107	1,0	
PL123	—	—	0	10	10	~0,01	0,107	0,1	
PL122	1,9	5L	0	100	100	~0,01	0,042	1,0	
PL122	—	—	0	10	10	~0,01	0,042	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)



Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlænge-de [m]	Rumbred-de [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL127	0,9	5L	0	100	100	0,01	0,03	1,0	
PL127	0,9	–	0	10	10	–	0,03	0,1	
PL126		5L	0			0,01		1,0	
PL126	–	–	6			–		0,1	
PL125	1,9	5L	6	109	109	0,04	0,168	1,0	
PL125	–	–	6	10	10	–	0,168	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)



Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

PL126 droppet pga vand
have ø fyldt først.

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL133	1,0	5L	0	90	90	~0,05	0,05	1,0	
PL133	—	—	0	10	10	—	0,05	0,1	
PL129	1,0	5L	0	100	100	~0,05	0,044	1,0	
PL129	—	—	0	10	10	—	0,044	0,1	
PL128	1,0	5L	0	100	100	~0,05	0,059	1,0	
PL128	—	—	0	10	10	—	0,059	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)

Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

DGE MILJØ- OG INGENIØRFIRMA

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL132	1,0	5L	0	106	100	~0,05	0,041	1,0	
PL132	—	—	0	10	10	—	0,961	0,1	
PL131	1,8	5L	0	100	100	~0,05	0,037	1,9	
PL131	—	—	0	10	10	—	0,037	0,1	
PL130	1,0	5L	0	100	100	~0,05	0,103	1,9	
PL130	—	—	0	10	10	—	0,103	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)



Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

PL131 havet dyr vand

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

DGE MILJØ- OG INGENIØRFIRMA

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL140	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,035		
PL146	—	—	0	10	10	—	0,035		
PL139	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,05		
PL139	—	—	0	10	10	—	0,05		
PL161	0,9	5L	0	100	106	~0,02	0,035		
PL161	—	—	0	10	10	—	—		

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)



Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL121	1,0	5L	0	109	100	~0,01	0,045	1,0	
PL121	—	~	0	10	10	~	0,045	0,1	
PL147	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,077	1,0	
PL147	—	~~—~~	0	10	10	~	0,077	0,1	
PL148	1,0	5L	0			~0,01		1,0	
PL148	—	—	0			—		0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)

Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

DGE
MILJØ- OG INGENIØRFIRMA

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL148	0,9	5L	0	100	100	~0,02	0,042	1,0	
PL148	—	—	0	10	10	—	0,042	0,1	
PL146	1,9	5L	0	100	100	~0,01	0,037	1,0	
PL146	—	—	0	10	10	—	0,037	0,1	
PL145	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,035	1,0	
PL145	—	—	0	10	10	—	0,035	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)



Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlænge-de [m]	Rumbred-de [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL149	0,7	5L	0	100	100	~0,01	0,116	1,0	
PL149	—	—	0	10	10	—	0,116	0,1	
PL150	0,9	5L	0	100	100	~0,01	0,07	1,0	
PL150	—	—	0	10	10	—	0,07	0,1	
PL151	0,8	5L	0	100	100	~0,01	0,06	1,0	
PL151	—	—	0	10	10	—	0,06	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)

Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

DGE
MILJØ- OG INGENIØRFIRMA

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL152	0,9	5L	0	100	100	~0,01	0,05	1,9	
PL152	—	—	0	10	10	—	0,05	0,1	
PL153	0,9	5L	0	100	10	~0,01	0,07	1,0	
PL153	—	—	0	100	10	—	0,07	0,1	
PL154	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,071	1,0	
PL154	—	—	0	10	10	—	0,071	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)



Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

DGE MILJØ- OG INGENIØRFIRMA

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL155	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,046	1,0	
PL155	—	—	0	10	10	—	0,046	0,1	
PL181	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,036	1,0	
PL181	—	—	0	10	10	—	0,036	0,1	
PL182	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,029	1,0	
PL182	—	—	0	10	10	—	0,029	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)



Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL156	1,0	5L	0	100	104	~0,01	0,029	1,0	
PL15L	—	—	0	10	10	—	0,029	0,1	
PL157	0,9	5L	0	100	100	~0,01	0,062	1,0	
PL157	—	—	0	10	10	—	0,087	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)



Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PU158	0,7	5L	0	100	100	~0,01	0,032	1,0	
PU158	—	—	0	10	10	—	0,032	0,1	
PU159	~~0,7~~ 0,8	5L	0	100	100	~0,02	0,077	1,0	
PU159	—	—	0	10	10	—	0,077	0,1	
PU160	0,8	5L	0	100	100	~0,01	0,065	1,0	
PU160	—	—	0	10	10	—	0,065	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)



Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

PU159: hårt på højt modtryk
+PU158 og PU160

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

DGE
MILJØ- OG INGENIØRFIRMA

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL162	0,9	5L	0	100	100	~0,01	0,034		
PL162	—	—	0	10	10	—	0,034		
PL163	0,9	5L	0	100	100	~0,02	0,032		
PL163	—	—	0	10	10	—	0,932		
PL164	0,9	5L	0	100	106	~0,01	0,034		
PL164	—	—	0	10	10	—	0,034		

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)



Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL166	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,034	1,0	
PL166	—	—	0	10	10	—	0,034	0,1	
PL165	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,028	1,0	
PL165	—	—	0	10	10	—	0,028	0,1	
PL180	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,047	1,0	
PL180	—	—	0	10	10	—	0,047	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)



Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

DGE
MILJØ- OG INGENIØRFIRMA

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL169	0,8	5L	0	100	100	~0,01	0,06	1,0	
PL169	—	—	0	10	10	—	0,96	0,1	
PL168	0,9	5L	0	100	100	~0,01	0,03	1,0	
PL168	—	—	0	10	10	—	0,03	0,1	
PL167	0,9	5L	0	100	100	~0,01	0,048	1,0	
PL167	—	—	0	10	10	—	0,048	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)

Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlænge-de [m]	Rumbred-de [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

DGE MILJØ- OG INGENIØRFIRMA

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL172	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,032	1,0	
PL172	—	—	0	10	100	—	0,032	0,1	
PL171	1,9	5L	0	100	100	~0,01	0,048	1,0	
PL171	—	—	0	10	10	—	0,048	0,1	
PL170	0,9	5L	0	100	100	~0,01	0,04	1,0	
PL170	—	—	0	10	10	—	0,04	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)



Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

DGE
MILJØ- OG INGENIØRFIRMA

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
PL177	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,033	1,0	
PL177	—	—	0	10	10	—	0,033	0,1	
PL176	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,026	1,0	
PL176	—	—	0	10	10	—	0,026	0,1	
PL175	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,04	1,0	
PL175	—	—	0	10	10	—	0,04	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)



Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse
PL184	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,035	1,0	
PL184	—	~~5L~~	0	10	10	—	0,035	0,1	
PL174	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,026	1,0	
PL174	—	—	0	10	10	—	0,026	0,1	
PL173	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,044	1,0	
PL173	—	—	0	10	10	—	0,044	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)

Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

FELTSKEMA - PORELUFTMÅLINGER

SAGSNAVN:		SAGSNR:
LOKALITET:	UDFØRT AF:	DATO:

Prøveudtagning

Målepunkt nr.	Nedramning [m.u.t.]	Aflæsninger på udstyr							
		Forpump. Start [l]	Prøve Start [l]	Prøve Slut [l]	Total [l]	Modtryk Forpump. [bar]	Modtryk Prøvetag. [bar]	Flow [l/min]	Analyse -
DL187	1,0	5L	0	100	100	~0,01	0,044	1,9	
pl187	—	—	0	10	10	—	0,044	0,1	
DL179	1,9	5L	0	100	100	~0,01	0,036	1,9	
pl179	—	—	0	10	10	—	0,036	0,1	
pl176	1,9	5L	0	100	10	~0,01	0,04	1,9	
pl176	—	—	0	100	10	—	0,04	0,1	

Placering af målepunkter (0,5 cm x 0,5 cm)



Faktuelle oplysninger om målepunkterne

Målepunkt nr	Tykkelse af belægning	Rumlængde [m]	Rumbredde [m]	Lofthøjde [m]

Vejrforhold, temp	Vejrforhold, generelt

Andre oplysninger

Bemærkninger, generelt

Billund kommune juni 2020
Lufttryk (hPa)



27/7/2020 11:39

Billund kommune juli 2020
Lufttryk (hPa)



27/7/2020 11:39

Region Syddanmark
Vand og Jord
Damhaven 12
7100 Vejle
Tlf.: 7663 1000

www.regionsyddanmark.dk/vandogjord

Region Syddanmark